

AppleIntelI210Ethernet.kext gibt kernel panic

Beitrag von „Mieze“ vom 22. Dezember 2024, 20:51

Ich dachte das Problem mit der Erstinstallation wäre inzwischen gelöst und es ginge nur noch um den Treiber, der eine KP verursacht. War aber meinem Beitrag deutlich zu entnehmen, dass ich das so interpretiert habe.

Egal, für die Erstinstallation empfiehlt es sich eher auf zuverlässige Komponenten zu setzen, z. B. indem man sich eine RTL8111-Karte bzw. einen USB-Ethernetadapter besorgt, oder die Installation auf einem anderen Rechner durchführt, um anschließend die SSD in das entsprechende Zielsystem zu transplantieren.

PS: Ich erzeuge meine USB-Sticks zum Installieren immer mit "Mist", denn die sind vollständig, so dass man eine Installation zur Not auch ohne Internet durchführen kann.

[bluebyte](#) Es ist wohl offensichtlich, dass es in Deinem Beitrag nur darum ging, mir eins reinzuwürgen. Wenn Du ein Problem mit mir hast, dann solltest Du das im Privaten mit mir diskutieren, oder mich einfach ignorieren.