

Intel 8265NG W-Lan und Bluetooth Problem macOS Sequoia

Beitrag von „cyber“ vom 23. Dezember 2024, 22:48

Habe da schonmal was gelesen, das es mit USB Probleme gibt ! Mach mal USB Mapping und hau den neuen Kext rein !

Oder probier mal den USBinjectAll.kext .

MfG !!