

# macOS 15 Sequoia Beta im Test

Beitrag von „Heckintosh“ vom 27. Dezember 2024, 18:41

## [Zitat von Arkturus](#)

dann nimm mal amfipass.kext Version 1.4.1 und die bootargs hinzu.



damit funktioniert BT bei mir mit ax210

Hi [Arkturus](#),

erstmal vielen Dank für deinen Tipp mit **AMFIPass.kext 1.4.1** und den Boot-Argumenten! Ich habe das direkt ausprobiert, aber leider bekomme ich Bluetooth immer noch nicht zum Laufen. Vielleicht kannst du mir nochmal helfen, ob ich was übersehen habe oder meine EFI anders anpassen muss?

## aktueller Stand:

- **OS:** macOS Sequoia 15.3 Beta (neueste Version)
- **Hardware:**
  - MSI MPG B760i Edge WiFi DDR5
  - Intel Core i7-14700K
  - AMD Radeon RX 5500 XT 8GB
  - Intel AX210 WiFi/Bluetooth-Modul

## bisher gemacht:

1. **AMFIPass.kext 1.4.1 installiert:**
  - Der Kext ist korrekt geladen und in meiner EFI integriert.
  - Laut der Beschreibung auf der [MacMeUp-Seite](#) sind `-amfipassbeta` und `amfi=0x80` ab Version 1.4.1 ja nicht mehr nötig, weil der Kext das automatisch übernimmt.
- 2.

### **Boot-Argumente getestet:**

- Ich habe sowohl die von dir genannten Argumente ausprobiert als auch andere Kombinationen, aber es hat sich leider nichts geändert.

- Aktuell nutze ich:

Code

1. `alcid=15 watchdog=0 agdpmo=pikera dk.e1000=0 e1000=0 -wegnoigpu -lilubetaall -wegbeta -alcbeta -bltfxbetas -btlfxallowanyaddr itlwm_cc=DE ipc_control_port_options=0`

3.

### **Resultat:**

- Bluetooth will einfach nicht funktionieren, obwohl der Kext korrekt geladen ist.

Hat jemand eventuell eine Idee, was ich ausprobieren könnte?

Beste Grüße