

# No Screen bei Boot von Sequoia

Beitrag von „The\_OTTO“ vom 30. Dezember 2024, 12:37

Hallo Zusammen,

da mal wieder Weihnachten ist, habe ich mal wieder Zeit meine Macs neu zu machen. Bei meinem ersten Setup hat es gereicht, die Files aus dem neuesten OpenCore Release auszutauschen und das SMBIOS auf iMac 19,1 anzuheben.

Bei meinem zweiten Setup habe ich allerdings mehr Probleme. Wenn ich den Installer booten möchte, kommt immer das Apple Logo und der Fortschrittsbalken darunter bzw. im verbose Mode halt viel Text und nach kurzer Zeit teilt mir der Bildschirm mit, dass er kein Output mehr bekommt.

Ich hab auch schon versucht die config.plist nochmal neu basierend auf der aktuellen default.plist zu machen, aber gleiches Ergebnis. Unter DeviceProperties -> PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0) -> AAPL,ig-platform-id hab ich auch schon zu 0300913E gewechselt, aber das hat leider auch nichts gebracht.

Habt ihr noch eine Idee, woran das liegen könnte?

Ich hab mein EFI Ordner mal als Zip mit angehängt.