

Asrock H370M-itx, Radeon RX580, i7-9700k boot failed

Beitrag von „Mieze“ vom 30. Dezember 2024, 15:27

[bergemichel](#) Bau die RX580 wieder ein und konfiguriere die IGPU für den Betrieb ohne Display (black screen issue). Ändere die Kext-Reihenfolge, so dass VirtualSMC an zweiter Stelle direkt nach Lilu kommt. Setze XhciPortLimit auf false, da dieser Patch bei neueren MacOS-Versionen Probleme machen kann. Ich sehe auch keinen Grund dafür die Kext XHCI-unsupported einzubinden. Checke auf noch mal, ob die BIOS-Einstellungen so wie im Guide beschrieben sind.

Falls das alles nichts hilft, dann nimm mal das Kernel-Flag "-v" heraus, weil es manchmal dazu führen kann, dass der Bootvorgang hängt, wenn auf die GUI umgeschaltet wird.