

Mac Book pro 12.1 startet EFI Boot nicht

Beitrag von „Hecatomb“ vom 2. Januar 2025, 22:42

Du musst den OCLP auf die EFI Partition der internen SSD installieren !!!

und wenn du sie USB Stick EFI booten magst, dann musst du rechts auf EFI Boot erst gehen. Und danach erst auf ein anderen Installer, wenn ich es richtig in Erinnerung hab.

Wie gesagt. Wenn du es auf sie interne EFI installiert hast, und nicht auf den Stick, dann sollte es gehen. Allein schon wegen dem RootPatch musst du es auf der EFI der internen SSD haben, dass du den RootPatch überhaupt ausführen kannst. Wie auch immer....

Wenn du tatsächlich den OCLP EFI auf deine interne SSD installiert hast, dann schau mal im System ob es dir als Update im macOS selbst die neuen macOS dort anzeigt.