

# Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „h-p-d“ vom 5. Januar 2025, 19:36

Moin zusammen,

ich Fummel hier jetzt seit Tagen rum, aber komme einfach nicht weiter. Ich habe einen HP ProDesk 600 G5 mit einer BCM94352Z. Bluetooth läuft ohne Probleme, aber WLAN nicht. Der Patcher ist ohne Probleme durchgelaufen. Diverse Reset NVRAM bringen auch nichts. Kexte sollten aktuell und in der richtigen Reihenfolge sein.

Hat vielleicht jemand eine Idee?