

# Asrock H370M-itx, Radeon RX580, i7-9700k boot failed

Beitrag von „bergemichel“ vom 5. Januar 2025, 20:18

Moin, ich habe mich jetzt mal an einem anderen Guide vom orientiert

<https://www.youtube.com/watch?v=ggSgZLmesWI&t=91s>

und config.plist mit dem OCAT Tool konfiguriert. Der Boot von MacOS Sequoia startet aber und scheint weiter zu kommen. Letztendlich läuft der Bootvorgang aber in einen Loop und gibt immer wieder den gleichen Fehler aus. Sieht für mich aus, als ob es etwas mit dem BlueTooth zu tun hat (siehe Screenshot). Ich habe es mit exakt den Versionen probiert die im Guide genannt werden. Das Asrock H370M itx/ac verwendet ja Intel BTI Ich habe IntelBluetooth kexts gefunden <https://github.com/OpenIntelWi...lueetoothFirmware/releases> das Paket enthält allerdings 3 kexts. Hat jemand eine Idee ob alle geladen werden müssen und in welcher Reihenfolge und an welcher Stelle?