

Asrock H370M-itx, Radeon RX580, i7-9700k boot failed

Beitrag von „Mieze“ vom 6. Januar 2025, 00:42

[bergemichel](#) Intel Bluetooth sollte ohne Kext eigentlich keine Probleme machen, da macOS es einfach ignoriert. Falls dein BIOS nicht aktuell ist, dann solltest Du es tatsächlich aktualisieren. Du kannst ja auch mal einen Live-Stick mit Linux, z. B. von Ubuntu, booten. Wenn der durchläuft und ein lauffähiges System zeigt, dann sollte zumindest HW und BIOS in Ordnung sein.