

# USB Ports funktionieren nicht auf Intel Series 5 Ibex Peak Laptop

**Beitrag von „Gflo07“ vom 10. Januar 2025, 03:15**

Hallo, ich habe nach längerer zeit mal wieder versucht meinen Dell Vostro mit MacOS Sierra zum laufen zu bekommen hat jetzt auch fast alles geklappt auser die USB Anschlüsse die funktioniren immernoch nicht, hab es mit USB Inject All Probiert aber das klappt nicht und mit dem USB Mapping Guide von Dortania hatte ich auch keinen Erfolg. Ich habe schon viel gegoogelt aber ich finde nicht viel zu so alten modellen. Hat hier jemand eine Idee die ich probieren könnte?