

USB Ports funktionieren nicht auf Intel Series 5 Ibex Peak Laptop

Beitrag von „griven“ vom 10. Januar 2025, 07:10

Bei so alten Maschinen ist es oft notwendig die USB Ports auch im ACPI uu patchen damit die Controller überhaupt vom OS gesehen werden können. Clover hatte damals dazu passenden Patches direkt an Bord (konnten einfach per config.plist aktiviert werden -> Fix USB) bei OpenCore muss man sich darum ggf. selbst kümmern.