

# USB Ports funktionieren nicht auf Intel Series 5 Ibex Peak Laptop

**Beitrag von „griven“ vom 14. Januar 2025, 12:25**

Mit Portmapping musst Du Dich bei der Kiste eigentlich nicht befassen denn der Chipsatz kann ohnehin nur USB-2 und ein maximum von 14 Ports damit ist das Portlimit in Deinem Fall kein Thema...

Ich denke eher das Dein Laptop nicht den Intel USB verwendet sondern der Hersteller da noch irgendwas anderes "reingezaubert" hat. Um welches Notebook geht es denn eigentlich genau (Hersteller, Bezeichnung) ?!?