

USB Ports funktionieren nicht auf Intel Series 5 Ibex Peak Laptop

Beitrag von „griven“ vom 14. Januar 2025, 22:43

Soweit ich herausfinden konnte hat die Kiste einen H57 Chipsatz wobei halt nicht ganz klar ist welche Devices da genau drin stecken (ggf. mal Hackintool laufen lassen und da mal in den Bereich PCI Devices gucken bzw. eben auch USB). Wenn man mal nach dem Modell explizit sucht haben sich an dem USB Thema schon diverse Leute die Zähne ausgebissen allerdings ohne Erfolg. Leider sind auch die Informationen die man findet widersprüchlich denn einmal ist die Rede von 2 USB 3.0 Ports und 2 USB 2 Ports dann wieder nur von USB2. Die DSDT sieht ziemlich nach "nur" USB2 aus wobei das nichts heißen muss denn es kann gut sein das da noch ein ASMEDIA oder Reneas Controller oder der gleichen werkelt und ggf. die USB Ports vom Intel Chipsatz gar nicht verwendet werden bzw. gar nicht nach außen geführt sind...