

Brauche dringend Hilfe nach Sonoma Installation auf i3-7100 :(ich verliere den Verstand

Beitrag von „Max.1974“ vom 17. Januar 2025, 17:10

Könnten Sie Ihre Hardware in Windows überprüfen, wenn das möglich ist?

Ich habe nach Ihrem Modell gesucht und eine andere ID für den Framebuffer aufgetaucht.

Lassen Sie es im BIOS, um auf dem LCD-Bildschirm und nicht über HDMI zu booten.

Wenn Sie eine Nvidia-Grafikkarte haben, müssen Sie diese mit boot-arg oder einem bestimmten SSDT deaktivieren.

Testen Sie dies mit der Framebuffer-ID 59120000. Geben Sie kein Initialisierungsargument an, wie dies in den (vollständigen) Plist-Zeilen der Fall ist. Andernfalls kommt es zu zweifelhaften Konflikten.

[config.plist-ID5912000.zip](#)

ID: 59120000, STOLEN: 38 MB, FBMEM: 0 bytes, VRAM: 1536 MB, Flags: 0x0000110B

WEG page: <https://github.com/acidanthera.../Manual/FAQ.IntelHD.en.md>

[Intel\(R\) HD Graphics 630 Driver for Acer - Aspire XC-780 working on Windows 10 Home Single Language](#)

Device Name:

Intel(R) HD Graphics 630

Hardware ID:

PCI\VEN_8086&DEV_5912&SUBSYS_108E1025&REV_04

PCI\VEN_8086&DEV_5912&SUBSYS_108E1025 <---- Device ID matches with our database

PCI\VEN_8086&DEV_5912&CC_030000

PCI\VEN_8086&DEV_5912&CC_0300

Compatible ID:

PCI\VEN_8086&DEV_5912&REV_04

PCI\VEN_8086&DEV_5912