

Mein neuer Hackintosh - Asus ProArt Z790 Creator WiFi

Beitrag von „MacGrummel“ vom 21. Januar 2025, 19:59

Ich stehe mit meinem Rechner mal wieder auf dem Schlauch: das BIOS ist auf neuestem Stand, die wackelnde NVMe ist inzwischen getauscht, bzw. im Moment sogar komplett raus, [Brumbaer](#)s "CFG-Lock"-Tool arbeitet oder auch nicht: zuerst mit ControlMSR2 als abgeschaltet angezeigt, jetzt sagt er wieder, MSR is locked. Und das Tool findet kein CSR.

Der im Bild angezeigte Boot-Fehler ist wieder der gleiche wie oben.

Hab ich einen grundlegenden Fehler in meiner Config? Ich komme einfach nicht weiter! Seit dem Versuch, auf die aktuelle Sequoia-Beta upzudaten ist der Rechner faktisch tot. Und zwar auf allen bisher vorhandenen Betriebssystemen.

Auch das Reduzieren allein auf die Sequoia- oder die Sonoma-Platte hat daran nichts geändert. Das BIOS hab ich inzwischen mehrfach komplett zurück gesetzt, wirklich viel von den hunderten Einstellungen hatte ich aber sowieso nie geändert.

Wenn ich die OZ-Uefi-Tools zum NVRam Zurücksetzen nutze, wird der Rechner erstmal richtig zäh wie Kaugummi. Nach dem nächsten Komplett-Shutdown hat sich aber nichts wirklich geändert.