


Mein neuer Hackintosh - Asus ProArt Z790 Creator WiFi

Beitrag von „MacGrummel“ vom 23. Januar 2025, 00:58



So, jetzt läuft er wieder - und ich weiß nicht so recht, warum. Sequoia 15.3 RC1 ist installiert, nach der üblichen Prozedur mit Fake-Broadcom-Eintrag, OC-Patch und wieder Intel-Eintrag



läuft auch das Intel-WLAN weiter.



Ich habe das aktuelle BIOS 2801 noch einmal übergeflasht, schon rennt der Rechner wieder auf Antrieb. In den Netzwerk-Einstellungen taucht noch ein serieller Port auf, da muss ich im BIOS

wohl was übersehen haben..

Brumbaers CFG Unlock

**Couldn't find any Variable with cfg in name.
The End. Press a key._**

Das OC-EFI-Tool von [Brumbaer](#) arbeitet jetzt leider nicht mehr, aber der Eintrag AppleXcpmCfgLock bei den Kernel-Quirks wirkt ja auch. Nur braucht er fast jedes Mal zwei Starts, bis auch die Grafik-Ausgabe richtig läuft