

# Mein neuer Hackintosh - Asus ProArt Z790 Creator WiFi

**Beitrag von „MacPeet“ vom 23. Januar 2025, 16:36**

Wobei die OC-Quirks AppleCpuPmCfgLock und AppleXcpmCfgLock stabil arbeiten, so meine Erfahrung mit einigen Rechnern.

Ansonsten wäre im Verbose nach dem berühmten kleinen Block mit Exit Starts bla bla schon Ende.

Ich denke, dass betreffs der mehreren Starts für die Grafik die aktuelle EFI noch andere Baustellen hat, zumal die Möglichkeit besteht, dass nach Bios-Update sich auch Dinge/Pfade betreffs DSDT/SSDT ändern können und evtl. Patches nicht mehr fruchten oder DeviceProperties sich geändert haben.