

# BCM94360ng trotz Ocpl patch kein wifi

Beitrag von „griven“ vom 24. Januar 2025, 08:35

Dabei aber möglicherweise etwas übersehen? Bei all dem ist die richtige Reihenfolge der Extensions sowie die korrekte Einstellung der [SIP](#) extrem wichtig da andernfalls die eingebrachten Patches nicht greifen. Zeig gerne mal Deine config.plist oft sehen ja ein paar mehr Augen mehr als man selbst 😊