

Mein neuer Hackintosh - Asus ProArt Z790 Creator WiFi

Beitrag von „MacGrummel“ vom 24. Januar 2025, 11:15



Mit dem BIOS 2801 hab ich leider die Systemeigene Erkennung der CPU verloren, bei der App "About This Hack" wird sie allerdings immer noch richtig angezeigt. Bisher laufen die anderen

CPU-abhängigen Programme ohne Probleme.



Unter Ventura und Sonoma wird die CPU nur mit ihrer Frequenz angezeigt.



Mac Pro

2019

Prozessor 3,18 GHz

Grafik AMD Radeon PRO W6600 8
GB

Speicher 128 GB 5600 MHz RAM

Startvolume macOS NVMe

Seriennummer [REDACTED]

PCI-Karten 8 PCI-Kartensteckplätze

macOS Ventura 13.6.9

Weitere Infos ...

Regulatorische Zertifizierung

™ und © 1983-2024 Apple Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

"Unknown" gibt es hier allerdings in den "Systeminformationen", unter Sequoia taucht das schon bei der Eröffnung auf.

In meiner Config steht nach wie vor unter NVRam / 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102 / revcpuname / "24-Core Intel i9-14900KF". Da im "About This Hack" aber hinter dem Intel und am Core noch dazu gehörende Bezeichnungen stehen, gehe ich aber davon aus, dass die Infos nicht von der PListe kommen, sondern direkt von der CPU.

Aber wie kann ich das jetzt wieder einfangen? Die verschiedenen Versionen bei Platforminfo / DataHub.../ ProcessorType von "0" bis "3841" und "3842" hab ich schon durchprobiert, die ändern in diesem Fall nichts.