

BCM94360ng trotz Ocpl patch kein wifi

Beitrag von „schrup21“ vom 25. Januar 2025, 11:16

Wenn ich mich nicht irre, ist da schon noch was: AirPortBrcm4360_injector.kext gehört da m.A. nicht rein. Ich hatte das Plugin jedenfalls noch nie aktiviert (allerdings hab ich die BMC94360ng nicht mehr eingebaut).

Siehe Readme: <https://github.com/acidanthera...xup/blob/master/README.md>

You have to block (or remove) AirPortBrcm4360_Injector.kext in 11+. In OpenCore you can specify MaxKernel 19.9.9 for AirPortBrcm4360_Injector.kext. In Clover you can have two different AirportBrcmFixup.kext, but in kext folder with version name 11 and 12 and 13 AirportBrcmFixup.kext must not contain AirPortBrcm4360_Injector.kext. You don't need these injectors at all if your `vendor-id:device-id` is natively supported by AirPortBrcmNIC or AirPortBrcm4360 (your device-id is included into Info.plist in these kexts).

Da momentan nicht aktiviert, sieht man natürlich nicht ob das eine Ursache gewesen sein konnte - die andere wie [griven](#) bereits angesprochen, die Versionen (sofern in den Comments die eingesetzt sind, besonders AMFI aber hallo :D).

Angehängt Brcm Wifi Kexte - inkl. der Bluetooth Kexte, die benötigt die 94360 nicht.

inkl. Lilu 1.7.1, Amfi 1.4.1, BcmFixup 2.2.0