

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „dozwin81“ vom 12. Februar 2025, 18:35

[Zitat von bluebyte](#)

[dozwin81](#) Warm, kalt, heiß sind relativ. Jeder empfindet das anders.

Das gleiche Thema haben wir hier im Forum auch bei externen Datenträgern ausgiebig diskutiert.

Wir sollten hier nicht ausser Acht lassen, dass im iMac 12,1 ein Sandy-Bridge werkelt.

Dieser Prozessor arbeitet mit Ventura schon weit über seiner Leistungsgrenze.

Ich habe hier selbst ein Lenovo T520 mit Sandy-Bridge und HD3000.

Aus meiner Sicht ist da bei Big Sur das Ende der Fahnenstange erreicht.

Habe da auch Monterey und Ventura versucht. Mit mässigem Erfolg.

Die Installation hat noch geklappt, aber die Performance war unter aller S...

Auch der Lüfter war im Dauerstress und musste mehr Wärme abführen.

Unter Big Sur ist er kaum noch zu hören

Trotzdem solltest du das weiter beobachten.

Wird dein Rechner schon im Standby deutlich wärmer oder erst bei Last?

Wie verhält sich der Rechner, wenn du eine oder zwei Versionen niedriger installierst.

Auf jeden Fall ist es eine Geduldsfrage. Das war es aber immer schon im Hackintosh-Universum.

Viele Grüße von Steffen aka bluebyte

Alles anzeigen

Danke für die Tipps, besonders mit dem Lüftermonitor, hier konnte ich alle drei Lüfter testen mit Erfolg, und die Temperatur war wohl Subjektiv, der GPU kommt nie über 90 Grad und der Rest liegt weit darunter. Danke schon mal hierfür.

Wenn ich hier weiter fragen darf, hab ich jetzt mein Hauptproblem welches ich durch die Updates Beheben wollte, ich wollte wieder über Teamviewer den Mac steuern können, leider bekomme ich es trotz Aktueller Teamviewer Version und macos 15.3.1 nicht hin das der Bildschirm übertragen wird.

Nur die Maus zum steuern, obwohl ich meiner Meinung nach alle Freigaben (Remote, Bildschirm, Festplatte) frei gegeben habe.

Was könnte ich noch übersehen?