

# Ethernet Fehlerbericht in Konsole

**Beitrag von „ST3R30“ vom 24. Februar 2025, 20:38**

DMAR sollte man anhand von TableSignature und Länge dropen und nicht anhand von OEMTableID, der der Name nicht klar deklariert is (Leerzeichen, etc.)