

Ethernet Fehlerbericht in Konsole

Beitrag von „Mieze“ vom 24. Februar 2025, 21:07

[ST3R30](#) Du hast die Funktionsweise nicht verstanden. Für einen Match müssen alle angegebenen Werte passen. Daher ist es kein Problem, wenn es noch weitere Tabellen mit der gleichen OEMTableID gibt. Matching anhand der Länge hat den Nachteil, dass der Patch nicht mehr funktioniert, wenn sich nach einem UEFI-Update die Länge der DMAR geändert haben sollte.