

MacBook Pro 12,1 (A1502) Sequoia 15.3.1 Boot Error

Beitrag von „INVESTEGATE“ vom 25. Februar 2025, 14:52

Hallo Mac-Freunde,

ich habe ein altes aber noch gute maxed MBP 12,1 (A1502) mit 3,1GHZ i7, 16GB Ram und 1TB SSD aus dem Jahre 2015.

Ich habe mit Opencore von macOS Monterey auf Sequoia geupdated und komplett neu aufgelegt.

Läuft am Anfang auch ohne Probleme. Habe auch gleich zu beginn mit dem OCAT (OCAuxiliaryTool) die Kexte geupdated und auf OC 1.0.3 aktualisiert.

Das lief auch erstmal problemlos. Nach einem Tag blieb das MB im Bootscreen hängen. Es zeigt einfach nur das Apple Logo an. Habe dann mit dem USB Stick gestartet und OpenCore mit dem OC Patcher neu installiert. Dann hat es wieder funktioniert.

Habe das EFI dann erneut wieder mit OCAT geupdated. Wieder das selbe Problem. Habe auch versucht die 3 unten aufgeführten Kexte manuelle zu aktualisieren. Wieder das selbe Problem... Also muss es ja irgendwie mit einem KEXT zusammen hängen.

Die 3 Kexte habe ich aktualisiert:

1. AirPortBrcmFixup von 2.1.8 zu 2.1.9
2. Lilu von 1.6.8 zu 1.7.0
3. RestrictEvents von 1.1.4 zu 1.1.5

Ich habe die 3 Debug Optionen im OPLP aktiviert (Verbode, OpenCore Debugging, KEXT Debugging)

Hier das aktualisierte EFI (mit logs) was nicht startet.(Auch mit den Debugging Optionen bleibt es einfach im Bootscreen was nur das Apple Logo anzeigt, hängen:

<https://drive.google.com/file/...4hCALq0x/view?usp=sharing>

Hier das (alte) EFI was direkt vom OPLP erstellt wurde und funktioniert:

<https://drive.google.com/file/...eQ4113uO/view?usp=sharing>

Hat da jemand bitte einen Tipp für mich wie ich das fixen kann?