

MacBook Pro 12,1 (A1502) Sequoia 15.3.1 Boot Error

Beitrag von „apfelnico“ vom 25. Februar 2025, 15:16

Zitat von INVESTEGATE

Habe dann mit dem USB Stick gestartet und OpenCore mit dem OC Patcher neu installiert. Dann hat es wieder funktioniert.

Habe das EFI dann erneut wieder mit OCAT geupdated. Wieder das selbe Problem.

Hat da jemand bitte einen Tipp für mich wie ich das fixen kann?

Neuestes OCLP nutzen und wenn es läuft, nix mehr mit anderen Tools dran fummeln, wozu auch. Es wird nicht besser, wenn das funktionierende drunterliegende OpenCore von beispielsweise 10.2 auf 10.3 geändert wird.

Edit:

OCAT ist ein Tool für OpenCore, welches wahrscheinlich am meisten von Hackintoshs als Bootloader/Bootmanager genutzt wird. OpenCore Legacy Patcher ist ein Tool, welches ein optimal angepasstes OpenCore für reale Macs nutzt. Diese sind vom Grunde her in der Lage, macOS auszuführen, OpenCore wird hier nur fürs "Impfen" von bestimmten Systembestandteilen für die Laufzeit genutzt. Darüberhinaus werden nach Neuinstallation/Update des Systems je nach Hardware bestimmte Bereiche einmalig gepatcht, um weitere Funktionen zu erhalten.

In diesem recht ausgeklügelten System, welches ebenfalls regelmäßig aktualisiert wird, mittels externer Tools rumzuschrauben, ist keine gute Idee. Da wird unkontrolliert in der config.plist geschrieben, weil bestimmte Einträge fehlen die für einen Hackintosh essenziell wären und schon gibts Probleme.