

# Zu wenig SATA Ports auf dem Mainboard

Beitrag von „gerox“ vom 1. März 2025, 19:18

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen



Computer & Zubehör > Komponenten & Ersatzteile > Interne Komponenten & Hardware > I/O-Controller > USB-Controller

Zerone SATA3.0 1 bis 5 Hub Ports SATA Port Splitter mit Multiplikator Mainboard 6 Gbit/s Riser Karte Unterstützung für SATA 3.0 Erweiterungskarten PM JMICRON JMB575 für Windows XP, 7, 8, 10

Suche der Zerone Store  
3.5 ⭐ 6 ⚡ 15 Kundenbewertungen

30<sup>HK</sup>

Preisangaben inkl. USt. Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren. Weitere Informationen.

Moin Tris 01. vllt. hilft sowas... gibts beim Grossen Fluß,,,