

Bios-Salat

Beitrag von „al6042“ vom 2. März 2025, 21:14

Hm...

klingt nach BIOS-Reset auf Grund schwacher CMOS-Batterie.