

Radeon R7 260X wird nicht richtig erkannt

Beitrag von „apfelnico“ vom 3. März 2025, 23:01

RP01/PXSX hängt am Chipsatz. Das ist maximal x4. Das wird nix.