

Erledigt

Nach erfolgreicher Mountain Lion Installation fährt das System nach der MultiBeast-Anpassung nicht mehr hoch Z77N-Wifi Board

Beitrag von „ProfA12345“ vom 10. September 2013, 20:31

Eigentlich müssten sowohl HDMI, als auch DVI oob laufen. Boote mal mit "GraphicsEnabler=Yes" oder "GraphicsEnabler=No".