

Einbindung einer Kamera (UBS29 QXC F) an einem MBAir M3

Beitrag von „apfel-baum“ vom 6. März 2025, 19:41

[Ralph80](#) ,

welche win fehlermeldung ist es genau? bei win 11 gar auch win 10 spielt der viren-schutz kernisolierungsquark usw. gerne auch verückt, so das die entsprechende datei-des treibers nicht installiert werden kann-daher müßte diese funktion temporär abgeschaltet werden..

nur eine möglichkeit um unter win seinen spaß-ärger zu haben

lg 😊