

# **Bitte um euere Unterstützung mit der Installation (AMD A8-6600k)**

**Beitrag von „ralf.“ vom 6. März 2025, 22:04**

Das ist dieser Fehler wo der USB-Port also der Boot oder EFI-Stick nicht mehr erkannt wird. Probier einen anderen USB-Anschluß. Oder hat halt USB-Kexte in Windows erstellen, und in die config.Plist eintragen.