

Probleme mit erster eigener EFI

Beitrag von „ST3R30“ vom 8. März 2025, 21:36

Okay. Dann entferne mal bitte die Raute bei "#-igfxvesa" in den boot-args. Dann startet die Kiste mit software-rendering im VESA-Modus, das heisst es sollte auf jeden fall ein bild geben, falls die Kiste komplett durchbootet