

USB-Mapping

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 9. März 2025, 21:37

Pro Controller dürfen es 15 Ports sein.

Laut dem Screenshot hast du Controller:

PTXH0 -> 7 Ports

XHC0 - > 7 Ports

Ein Port kann einen HS und/oder SS Anteil haben, diese würdest du einzeln zählen.

Wie [ralf](#). erwähnte, geht das Mapping mit der USBToolBox wunderbar.