

# Fenvi FV-T919

Beitrag von „Nio82“ vom 10. März 2025, 17:24

[wu ming](#)

Wie [apfelnico](#) sagt es liegt am USB Mapping, das hast du vor dem Einbau der Karte gemacht richtig? Fügt du ein neues internes USB Gerät hinzu muss auch neu gemappt werden. Der BT Teil der WiFi Karte zählt als ein Port der natürlich im alten Mapping nicht enthalten ist.