

# USB-Mapping

Beitrag von „wu ming“ vom 11. März 2025, 17:59

So, habe es noch mal neu gemappt. Sieht jetzt so aus:



Die Fenvi ist nun da. Bluetooth & Wlan funktionieren. Beim USB-C hat es das Ladekabel nicht mehr angezeigt. Habe da nichts anderes, was ich da an stöpsel. Muss mir mal ein Kabel / USB Stick organisieren. Dann mappe ich abermals.

Bei der Fenvi steht 12 mbps ist das ein Problem?

Herzlichen Dank an [apfelnico](#)