

Probleme mit erster eigener EFI

Beitrag von „ST3R30“ vom 15. März 2025, 13:49

[Triso01](#)

1. Wenn **7MB VRAM** angezeigt werden, funktioniert die iGPU Acceleration nicht!
2. Der Framebuffer Patch in der config von Max 1974 ist ne Intel HD 520. Aber Deine CPU verwendet eine Intel HD 530!
3. **Cryptexfixup.kext** hat nix zu suchen in EFIs für Haswell und neuer!
4. Das macOS Update wird angezeigt, da ein Board-ID-Check Skip und RestrictEvents kext mit sbvmm eingebunden sind. Erläuterungen gibt es auf meiner [Repo](#)
5. **Wichtig:** im BIOS iGPU nicht auf **AUTO** stellen, sondern auf **ON**. Denn falls es noch eine GPU geben sollte, wird die iGPU ansonsten deaktiviert!