

**Erledigt**

## **Nach erfolgreicher Mountain Lion Installation fährt das System nach der MultiBeast-Anpassung nicht mehr hoch Z77N-Wifi Board**

**Beitrag von „heax2“ vom 10. September 2013, 22:36**

Ja so habe ich es gemacht. War mir nur unsicher, da die Formatierung völlig falsch angezeigt wurde im Editor.

So ich darf berichten du bist der Held des Tages. Es GEHT...

Bild, Ton, Netzwerk alles. Perfekt.

Vielen Dank. Und natürlich auch einen großen Dank allen anderen Helfern die mich heute begleitet haben. Schwere Geburt aber ich habe auch einiges gelernt. Nun bestelle ich mir noch die richtige WLAN Karte von TP-LINK und dann sollte dem Vergnügen mit viel Leistung nichts mehr im Weg stehen.

Nochmals DANKE.



Und wie geht das jetzt, dass das Thema als gelöst gekennzeichnet wird für die Nachwelt?

Eine Frage habe ich noch - Was ist mit meiner SSD. Da muss doch noch der Trim-Befehl rein. Bei OSX an einem echten Mac spielt man die entsprechende Erweiterung ein. Geht das hier auch? Oder muss ich mit dem MultiBeast die SSD Trim Erweiterung einbinden. Da habe ich eine Option gesehen?