

Mein neuer Hackintosh - Asus ProArt Z790 Creator WiFi

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 30. März 2025, 23:15

Oh man, jetzt läuft es endlich mit Deinen Bios/UEFI Einstellungen und Deiner EFI aus einem der letzten Beiträge, war ein gutes Stück bis dahin;)

Was genau den Unterschied bezgl. der Geschwindigkeit ausmachte entzieht sich leider meiner Kenntnis. Zunächst mal bin ich happy, das es flott wie gewünscht läuft.

Nun kommen die Feinheiten, wie BT & Wlan & USB & Sleep und ???

Da ich meine USB Ports über Windows gemappt habe und ein anderes Gehäuse als Du habe, muss ich da nochmal ran. Was müsste ich denn aus Deiner EFI entfernen um meine UTBMap.kext einsetzen zu können?

Das schaffe ich dann sicher auch noch und falls nicht, gibt es ja demnächst wieder ein Treffen :))

Auf diesem Weg nochmals vielen Dank an Dich!!!

~~Irgendetwas stimmt bei mir mit der CPU-Erkennung oder Spoofing nicht. Beim Novabench Test kommt die CPU gerade mal auf 597 Punkte, bei angezeigten 3,2 GHz, hast Du [MacGrummel](#) eine Idee woran es liegen könnte?~~

~~Nachdem ich nun Deine Bios/UEFI Datei eingespielt und den Novabench erneut durchgeführt habe, gibt es noch immer keine Verbesserung.~~

~~Vergleichswerte für diese CPU liegen bei ca. 4000 anstatt meiner 600?~~

~~Somit stimmt irgendetwas mit meiner EFI nicht.~~

~~Ich werde dann sobald ich dazu komme nochmals Deine letzte EFI um meine 6950 ergänzen und damit Testen und berichten.~~

Der Luxmark v3.1 zeigt 61005 an, das wäre ähnlich mit Deinem Ergebnis.