


Mein neuer Hackintosh - Asus ProArt Z790 Creator WiFi

Beitrag von „MacGrummel“ vom 1. April 2025, 16:55

Gemappt werden eigentlich nur die Controller, die zu viele Anschlüsse haben. Zumindest hab ich es bisher so gemacht.. Das wäre in diesem Fall (zumindest bei mir) der XHCi, den Du dann eben auf 15 beschneiden musst.



Bei den restlichen ist halt wichtig, dass die internen Ports auch als solche beschrieben werden. Und den Aurora-Leucht- und Blinkkram kannst Du unter MacOS eh nicht einstellen, also raus damit! Leuchtet halt über das BIOS weiter..