

BCM94352Z läuft nicht in Catalina.

Beitrag von „ST3R30“ vom 3. April 2025, 20:14

Reihenfolge der Kexts und Min/Maxkernel Settings beachten. UND NUR EINEN DER WIFIFIXUP KEXTS VERWENDEN : <https://github.com/5T33Z0/OC-Loadcom-wifi-and-bluetooth>