

# **BCM94352Z läuft nicht in Catalina.**

**Beitrag von „\_mrshll“ vom 3. April 2025, 23:05**

### Zitat von ST3R30

Reihenfolge der Kexts und Min/Maxkernel Settings beachten. UND NUR EINEN DER WIFIFIXUP KEXTS VERWENDEN : <https://github.com/5T33Z0/OC-Loadcom-wifi-and-bluetooth>

Ich hab jetzt folgende Kext Reihenfolge und dennoch keinen Erfolg.  
Ich habe noch kein USB Mapping weswegen Bluetooth des Moduls nicht auftaucht.  
Wifi wird allerdings in Hackintool angezeigt. In System Report unter Wifi findet sich nichts.

Theoretisch sollte ich gar keine Kexts benötigen, da es eine Fenvi karte ist, laut dortania?

Bis jetzt war alles sehr straight forward, USB Mapping habe ich noch nicht verstanden, aber mehr als die karte einzubauen und die notwendigen Kext zu installieren schaff ich selbst bei dem Wifi problem auch nicht.

Lilu

VirtualSMC

WhateverGreen

AppleALC

AirportBrcmFixup

AirPortBrcmNIC\_Injector

AppleMCEReporterDisabler

NVMeFix

SmallTreeIntel82576

MacProMemoryNotificationDisabler

BrcmBluetoothInjector

BrcmFirmwareData

BrcmPatchRAM3

wenn ich in Terminal kextstat -i eingebe tauchen die ganzen BRCM kexts nicht auf