

BCM94352Z läuft nicht in Catalina.

Beitrag von „ST3R30“ vom 4. April 2025, 12:21

Bis auf Bluetoothfixup tauchen die brcm kexts bei mir auch nicht auf. Das ist aber normal, da manche dieser kexts nur info.plists mit settings und keinen code enthalten, der von kextstat gesehen wird.

Wegen WiFi habe ich einige Threads gefunden, die Probleme mit der Karte zeigen. Anscheinend gibt es da wohl auch Missverständnisse, was den Bedarf an Kexts angeht. Manche behaupten, sie würde ohne kexts in Big Sur laufen, manche behaupten man benötige auf jeden Fall kexts. Wichtig ist, dass der AirpirtBrcm4360_InjectorPatch deaktiviert ist.

BT wird erst funktionieren, wenn ein USBPorts.kext da ist.