

Erledigt

Probook 4730s friert im Launchpad ein

Beitrag von „Griven“ vom 11. September 2013, 01:31

Bin jetzt weg (schlafen) aber eine kurze Randnotiz, es gibt in der Kombination ATI(AMD) und HDX000 eine ähnliche Geschichte wie Optimus und allein von der Warte aus dürfte es schon eine Rolle spielen, welche der beiden GPU´s genutzt wird (im Zweifel auch exklusiv). Sofern es im Bios möglich ist die Radeon komplett zu deaktivieren gibt es eine Reihe von Tipps hier im Forum, die darauf eingehen wie man die HD3000 sauber zum laufen bekommt. Ich Denke hier solltest Du ansetzen...