

# kein Audiogerät nach Installation - OptiPlex 7070 MFF

**Beitrag von „MacPeet“ vom 10. April 2025, 18:44**

Da ich nun schon seit längerer Zeit nur noch mit relaMac's arbeite, noch einen älteren Hackintosh habe und auch nur noch einige unsupported realMac's betreue, bin ich gerade aus der Erinnerung etwas überfragt, ob Lilu + AppleALC mit csr-active-config 00000000, quasi [SIP](#) enbled, noch die Rechte hat, die Layout-ID's zur Laufzeit bei Boot ins System zu impfen.

Vielleicht können hier andere User noch diesbezüglich antworten. Ich bin hier nicht ganz sicher. Bei den WLAN-Patches musste [SIP](#) immer entsprechend eingestellt werden.

Falls man hier dann auch mal mit csr-active-config 030A0000 versucht, muss man natürlich csr-active-config auch unter nvram/delete eintragen, damit die Änderungen nach Boot auch fruchten.

Ich vermute ganz stark, dass Du die IRQ-Patches brauchst, wie ich es oben beschrieben habe, denn davon ist in der Eli nichts zu sehen und ich gehe davon aus, dass Dein Gerät ein Laptop-Bios hat.

In der config.plist hast Du unter UEFI/Audio auch einen falschen Device-Pfad drin "PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0)". 0x1b,0x0 hatten frühere ältere Rechner, Deiner hat Device ""PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x3)"".