



Bluetooth lässt sich nicht aktivieren

Beitrag von „TheSnooze“ vom 11. April 2025, 13:39

Danke [genex](#) !

Ich schreite alsbald zur Tat und melde mich mit dem Ergebnis! 😊

ERGEBNIS: Leider noch keine Änderung!
Hier die Screenshots aus OCAT nach meinen Än



Und hier der Systembericht nach dem Booten von dieser EFI:



Ich konnte keinen Fehler ausmachen. Das Einzige, was ich vielleicht falsch verstanden habe, könnte das "Einbinden" des Kextes sein. Das habe ich in den entsprechenden Ordner kopiert und nochmal per OCAT eine Aktualisierung gesucht. Das schien mir in Ordnung aber vielleicht habe da etwas vergessen zu tun.

Danke für eure Hilfe.