

kein Audiogerät nach Installation - OptiPlex 7070 MFF

Beitrag von „MacPeet“ vom 12. April 2025, 08:38

Startsound wird hier eingestellt:

▼ UEFI	Dictionary	↕	11 Schlüssel/Wert-Paare
> APFS	Dictionary	↕	6 Schlüssel/Wert-Paare
> AppleInput	Dictionary	↕	13 Schlüssel/Wert-Paare
▼ Audio	Dictionary	↕	11 Schlüssel/Wert-Paare
AudioCodec	Zahl	↕	0
AudioDevice	String	↕	PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x3)
AudioOutMask	Zahl	↕	1
AudioSupport	Boolean	↕	YES
DisconnectHda	Boolean	↕	NO
MaximumGain	Zahl	↕	-15
MinimumAssistGain	Zahl	↕	-30
MinimumAudibleGain	Zahl	↕	-55
PlayChime	String	↕	Enabled
ResetTrafficClass	Boolean	↕	NO
SetupDelay	Zahl	↕	0
ConnectDrivers	Boolean	↕	YES
> Drivers	Array	↕	4 geordnete Elemente
> Input	Dictionary	↕	8 Schlüssel/Wert-Paare
> Output	Dictionary	↕	18 Schlüssel/Wert-Paare
> ProtocolOverrides	Dictionary	↕	19 Schlüssel/Wert-Paare
> Quirks	Dictionary	↕	16 Schlüssel/Wert-Paare
> ReservedMemory	Array	↕	2 geordnete Elemente
> Unload	Array	↕	0 geordnete Elemente

...hat mit dem späteren Sound im System aber nichts zu tun. Es ist ziemlich sicher, dass Du HPET lösen musst und ggf. auch die IRQ-Patches RTC und TIMR, dann wirst Du auch Sound im System bekommen.

Zitat: Aber wie kann es denn sein, dass mit der EFI Hackintosh-OptiPlex-7070-MFF dieser typische Mac Start Ton kommt, und mit meiner EFI nicht? Also muss diese EFI doch wohl Sound haben, oder?!

Weil in Deiner EFI 0x1B eingegeben war und in der EFI Hackintosh-OptiPlex-7070-MFF war es

richtig 0x1F,0x3