

Acer E5 771G Letzte Problemchen unter Sequoia

Beitrag von „Triso01“ vom 15. April 2025, 18:43

Hallo Leute,

mittlerweile bin ich schon seit einer Woche an den Problempunkten: Bluetooth und Kamera.

Ich habe eine Intel AC3160 eingebaut welche mit itlwm und HeliPort mit WLAN funktioniert, aber Bluetooth habe ich auch nach dieser Anleitung, <https://openintelwireless.github.io/mac-os-monterey-and-newer>, noch nicht hinbekommen.

Die Kamera ist mir nicht so wichtig, trotzdem wäre es schön wenn sie auch funktioniert.

Vielen Dank im Voraus

LG Tristan

(Kexte kann ich nicht anhängen da zu groß)

