

Acer E5 771G Letzte Problemchen unter Sequoia

Beitrag von „griven“ vom 16. April 2025, 07:16

Wegen dem Bluetooth hast Du mal unter Systembericht -> USB geschaut ob das BT Device dort überhaupt auftaucht? Soweit ich das sehe hat der Laptop normalerweise eine Atheros BT Lösung verbaut wobei nicht ganz klar geworden ist ob es sich dabei um eine Kombilösung zusammen mit WLAN handelt oder ob der BT Teil separat ist (ist bei Laptops häufig der Fall). Für den Fall das es separat ist müsstest ggf. auch sicherstellen das der deaktiviert ist (Bios oder ausbauen) da es andernfalls sein kann das sich beide ins Gehege kommen...

Was die Cam angeht kannst Du je nach Cam bei Laptops Glück oder Pech haben. Mein Elitebook zum Beispiel hat eine Windows Hello fähige Cam verbaut welche nicht läuft die Variante ohne Windows Hello hingegen würde gehen...