

Acer E5 771G Letzte Problemchen unter Sequoia

Beitrag von „Triso01“ vom 16. April 2025, 14:12

USB Mapping habe ich schon gemacht: [UTBMap.kext.zip](#) .

Diese Datei hab ich unter MacOS gemacht aber auch unter Windows wurde die Webcam und das Bluetooth Modul nicht erkannt.

Muss ich eigentlich etwas bei der Reihenfolge bei den Kexts beachten? Ich weis nur das Lilu als erstes un Whatevergreen als letztes eingesetzt werden sollte.

LG