

Bluetooth lässt sich nicht aktivieren [gelöst]

Beitrag von „ST3R30“ vom 18. April 2025, 05:11

Min/Max Kernel Settings beachten und anpassen nicht vergessen!

<https://github.com/5T33Z0/OC-L...oadcom-wifi-and-bluetooth>